


Changement d'une carte mère sur tapis de course

Outils : Un tournevis cruciforme.


1°) Dépose du capot moteur :

A l'aide du tournevis dévissez les vis du capot.



2°) Démontage des connectiques de la carte mère :

Débranchez toutes les connectiques de la carte mère.



3°) Démontage de la carte mère :

A l'aide du tournevis dévissez les vis du socle de la carte mère.



4°) Changement de la carte mère :

Retirez l'ancienne carte mère et placez la nouvelle. Revissez-là et ensuite reconnectez les connectiques précédemment démontées.

5°) carte mère : attention il y a plusieurs model de carte mère.
Il y à aussi d'autre couleur de fil et d'autre forme de connectiques possible.

